



『セリオスプライム』を使用した金属サイディング

STAR LiNE prime®

スターラインプライム



■豊富な14色ラインナップ



保証内容 25 穴あき 15 塗膜変退色 15 塗膜剥離剥がれ 15 塗膜剥離剥がれ 10 機能 防汚性 热反射性 特殊 受
最長25年保証 最長15年保証 最長15年保証 最長10年保証

※本資料に掲載された詳しい内容については、金属外装材カタログを参照してください。※印刷物につき、実際の色とは異なる場合があります。

NIPPON STEEL

GLカラー®/セリオスプライム®

SELios prime®

NIPPON STEEL

日本製鉄株式会社

本社・鋼板営業第一部 TEL.(03)6848-3710(代)FAX.(03)6848-3757
東北支店 TEL.(022)264-9861(代)FAX.(022)264-9866
名古屋支店 TEL.(052)564-7258(代)FAX.(052)564-4759
大阪支店 TEL.(06)6228-8330(代)FAX.(06)6228-8506
九州支店 TEL.(092)281-0051(代)FAX.(092)281-0230
北陸営業所 TEL.(076)432-9898(代)FAX.(076)442-2924

<https://www.niscs.nipponsteel.com/>

EC16J'22.02 N
EC16-220214-J

日鉄鋼板株式会社

製造規格

日射反射率および塗膜の種類

■ 日射反射率および塗膜の種類

明度 (L^*) および日射反射率により、塗膜の種類が異なります。

明度 (L^*) ≤ 40 および日射反射率 $\geq 40\%$ の場合は 5 類、それ以外の場合 2 類となります。

機能
手掌 耐疵付き性
太陽 热反射性
水滴 防汚性
 保証
 内容
 25 穴あき 15 塗膜変退色 15 塗膜剥がれ 10 塗膜剥がれ
 最長25年保証 最長15年保証 最長15年保証 最長10年保証

品番	機能と保証内容	色記号	色調名	日射反射率	塗膜の種類
SELiOS Prime つや消しクール	手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴	A151	ブラウン	46%	5類
		A152	ダークブラウン	44%	5類
		A551	ブラック	42%	5類
		A552	ダークグレー	44%	5類
		A718	チャコールブラウン	44%	5類
	手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴	A312	エランヴェール	57%	2類
		A352	モスグリーン	47%	5類
		A452	ネイビーブルー	50%	5類
		A555	ブルーグレー	57%	2類
		A818	ギングロ	44%	2類
SELiOS Prime つや消しメタリッククール	手掌 太陽 水滴	X554	グレーホワイト	54%	2類
SELiOS Prime つや消しクリーン	手掌 水滴 手掌 太陽 水滴	X591	コットンホワイト	70%	2類
SELiOS Prime つや消しメタリッククリーン	手掌 水滴 手掌 太陽 水滴	X819	マットシルバー	59%	2類
SELiOS Prime エナメルクール	手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴 手掌 太陽 水滴	B40V	ブルー	45%	5類
		G30V	グリーン	50%	5類
		G33V	ウグイス	64%	2類
		N50V	グレー	49%	2類
		R10V	レッド	51%	5類
		R15V	メタリックブラウン	41%	5類
		S81V	シルバー	54%	2類
		N81X	ライトグレー	62%	2類
SELiOS Prime エナメルクリーン	水滴 手掌 太陽 水滴	W91X	スノーホワイト	68%	2類
		Y20X	ストロークリーム	65%	2類
		Y21X	アイボリー	52%	2類
		S82X	メタリックシャンパン	52%	2類

*日射反射率の数値は、測定の一例であり、保証するものではありません。 *色調については、色見本帳をご確認ください。
 *保証には別途条件があります。 *保証には申請が必要ですので当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。

各種試験結果


物理的性質(一例)／SELiOS Primeと従来材の性能比較
 耐候性試験／耐疵付き性試験

■ 物理的性質(一例*)

試験項目	試験方法	SELiOS Prime
耐衝撃試験	JIS G 3322	塗膜剥離なし
鉛筆硬度(引っ搔き、剥離)		2H～5H
曲げ試験		塗膜剥離なし
碁盤目試験		塗膜剥離等異常なし
耐候性(変退色)		変退色保証(つや消し*)
耐候性(塗膜剥れ)		塗膜剥れ剥がれ保証
耐久性(穴あき)		穴あき保証
耐疵付き性		良好
防汚性		SELiOS同等
熱反射性		SELiOS同等

*メタリック除く

■ SELiOS Primeと従来材の性能比較



■ 耐候性試験(一例*)

暴露試験による SELiOS Prime つや消し
耐候性の例(塗膜変退色)




暴露模擬試験による SELiOS Prime エナメル
耐候性の例(塗膜剥れ)



■ 耐疵付き性試験(一例*)

供試材	SELiOS Prime	旧GLカラー
鉛筆硬度 引っ搔き～剥離	2H～5H	2H～4H
繰り返し磨耗	◎	○
クレメンス(g)	600	450



*評価は一例であり、性能を保証するものではありません

SELIOS Prime(セリオスプライム)のご使用に際して

注意事項／保証内容／保証対象外について／不適切な使用例
各種認定

■ 注意事項

1.混合使用

- 同じ色彩の塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板でも製造メーカー、種類等によって特性が異なり、年月を経ると外観に差異が生じることから同一建物での混合使用は絶対に避けて下さい。
- ロット間の製品安定化に努めていますが、異ロット間(コイルNo.等の情報提供により検索可能)における外観や色調の誤差は皆無ではありません。そのため、異ロット品を同一面に施工頂くと色違いに見える場合がありますので、できるだけ避けて下さい。

2.塗料を剥がす場合

- ハンダ付け等で塗膜を剥がすのに剥離剤を用いる方法がありますが、強い溶剤を含んでおり、剥離作業後の水洗が十分でないと、あとで塗る塗膜を痛めことがあるため、水洗いは十分に行って下さい。また、ハンダ付けに使用されるフラックスには腐食を進行させるハロゲン化物(塩化物等)等が含まれている場合が多く、十分な後処理と防錆塗装を行って下さい。

3.取り扱い時の注意

- コイルを開梱する場合等には、保護具を着用し、慎重に作業して下さい。
- 成形・運搬・施工時、表面にスレ、カキ疵が付く場合がありますので、取扱いには十分注意して下さい。コイルや鋼板の端部は危険ですので、手袋を使用する等、素手では触らないようにご注意下さい。
- 鋼板同士を過度に擦り合せると、裏面塗膜が表面に付着し、外観不良および耐食性低下が発生する場合がありますのでご注意下さい。
- 運搬および保管時の注意
- 運搬および保管時のコイル損傷にご注意下さい。コイルの積上げ、積下しの際、疵付かないように、ワイヤーロープは使用せず、専用の運搬具を用いるか、広幅のナイロン製吊具をご使用下さい。
- コイルを輸送する荷台には、ゴムマットを敷く専用の運搬台を使用して、コイルの外側に損傷がないように保護して下さい。また、平板を運搬する場合も、積み重ねた板が振動でズレないようにしっかりと固定して下さい。
- 移動させる場合、投げたり、転がしたり、引き摺ることは避けて下さい。投げたり、転がしたりすると表面に凹凸の疵が生じやすく、鋼板を引き摺ると切断かえりのある切口によって、塗膜の表面に深い疵が入るおそれがあります。
- 製品の保管は梱包状態で屋内保管とし、保管期間はできるだけ短くして下さい。やむを得ず野積みをする場合には、製品下部に適当な間隔で枕木等を置いて地面と直接接触しないように防水カバー等で覆い、野積みが長期間(1週間以上)にならないようにして下さい。もしコイルや積み重ねした平板が水濡れした場合は、できるだけ速やかに成形するなどして乾燥させて下さい。成形品を積み重ねたまま水濡れさせることも禁物です。
- コイルは円筒形のため転がる危険があります。コイルは水平な位置に置き、台木やマンボ等による転がり防止を行って下さい。
- コイルを段積みする場合、下段のコイルが変形する可能性がありますのでご配慮下さい。また、段積みする際、結束バンドや金具により凹み疵が生じる可能性がありますのでご注意下さい。

5.成形加工時の注意

- 表示厚さは原板厚さであり、加工時のクリアランス等はめっきの厚さや塗膜の厚さを考慮の上、適正なクリアランスを設定して下さい。
- 加工部の塗膜に割れや剥離が生じないような加工となるようにご配慮下さい。特に寒い時期は塗膜が硬くなり、加工時の不具合が生じやすくなりますのでご注意下さい。
- 良好な仕上がりを得るためにには成形機の詰び落とし、ロールおよび金型の清掃、調整などの手入れをお願い致します。
- スリットやレバーラーカット、あるいはロールフォーミングの際、コイル巻き戻し時には、コイルの巻き締まりによる塗膜の損傷にご注意下さい。巻き戻しする際には、常に一定の張力と速度で実施下さい。

6.設計時の注意

- 屋根に施工される場合、水溜りが発生しない屋根勾配として下さい。
- 瓦の釉薬から溶出する成分によって腐食する場合がありますので、額葺きおよび腰葺き等で施工されないようご配慮下さい。
- 煙突や排気口付近では、排出されたガス成分や塵等により腐食しやすくなりますので、設計上ご配慮下さい。

7.施工時の注意

- 成形品を屋根上に載せる場合には、滑り落ちないように、滑り止めなどの処置をして下さい。また、屋根上は積み重ねた成形品だけではなく、道具や人が滑り落ちる可能性がありますのでご注意下さい。
- 裏面から腐食しないように、断熱、結露防止、防水などにご配慮下さい。また、裏面が常時濡れる環境下では、塗膜中に含まれる防錆成分が溶出・滴下する可能性があります。結露が発生した場合には、速やかに拭き取ることをお勧めします。裏面側が常時濡れないような設計もしくは使用にご配慮下さい。
- 異種金属との接触腐食(電食)の懸念があるため、直接接触するような施工は避けて下さい。特に、銅(含む銅イオンの滴下)や鉛との直接接触は避けて下さい。また、金具や付属物は、アルミ製・亜鉛厚めっき・ステンレス(SUS304等)の耐久処理や塗装品をご使用下さい。特に、塩害地域や積雪状態でのご用にあたっては同種金属(アルミ製・亜鉛めっき製)を使用するか防食(シーリング処理を含む)や絶縁処理を施したステンレス製をご使用下さい。避雷針等での腐食が懸念される所には、絶縁テープ処理またはアルミ線をご使用下さい。
- 壁材としてご使用される場合、水切り等の部材との隙間が狭いと、鋼板端部からの腐食が進行しやすくなります。壁材と部材とは、ある程度の隙間をあけて下さい(10mm程度)。
- セメント等(セメントベースト、モルタル、コンクリート等)が付着した場合、アルカリ成分が溶出し、鋼板を腐食させることから、セメント等が付着した場合には、直ちに取り除いて下さい。一旦固まったモルタルを取り除くのは困難なため、工事によっては、屋根上をシートなどでカバーして下さい。但し、濡れたカバーを長期間使用すると湿気がこもり、却って屋根板の腐食を促し逆効果となります。また濡れたセメント等と接触した場合にも鋼板が腐食することから、直接接觸しないようにご注意下さい。
- 塩分や黒鉛の影響により、墨つぼおよび鉛筆をご使用頂いた部分が腐食する場合があります。墨出しを行う場合、塩分および黒鉛を含まない墨つぼや色鉛筆等をご使用下さい。

8.施工後の注意

- 施工時に発生した切粉等は「もらい錆」の原因となりますので除去して下さい。また、周辺から飛来する金属粉も「もらい錆」の原因となりますので、金属粉が多く飛来する環境下でご使用される場合は定期的に清掃されることをお勧めします。
- 動物等の排泄物、砂、泥、有機物(土、木の葉)、農薬、融雪剤・凍結防止剤などの堆積は、腐食の進行が非常に早くなりますので、その都度清掃して下さい。
- 海岸からの距離が近い場所、有害なガスが噴出する火山地域、硫黄酸化物や窒素酸化物もしくはその水溶液(酸性雨等)が付着するような地域では、腐食の進行が早くなります。特に、軒下近傍等の雨掛かり難い部分では、腐食原因物質が定着し変色や腐食を誘発する場合がありますので、定期的に水洗いすることをお勧めします。
- 埃や汚れなどが付着した場合、水で洗い流した後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取って下さい(高圧洗浄は漏水の原因になるおそれがありますので避けて下さい)。水洗いで取れない場合には、中性洗剤(濃度1~2%)を含ませた布で表面の汚れを拭き取り、十分に水洗いした後に、乾いた柔らかい布で水分を拭き取って下さい(シンナー等有機溶剤での洗浄は避けて下さい)。

9.補修塗料について

- 塗料を剥がした部分、著しい疵部分等、補修塗装する場合は補修塗料を使用して下さい(補修塗料は最寄りの販売代理店へ請求して下さい)。補修塗料はそのまま使用できるように調合してありますので、十分に搅拌し、溶剤希釈せず直接刷毛等で塗布して下さい。但し、補修部分は全く同一にはなりませんのでご了承下さい。
- タッチャップ塗装の場合、元の部分とは耐候性に差が生じます。刷毛等を使用し、補修面積を極力少なくて下さい。

10.GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)つや消しの場合

- GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)つや消しは、梨地肌の完全つや消し仕上げの製品外観(光沢が低く、表面粗度が大きい)にしているため、一般カラーと比較すると雪が滑りにくいと考えられます。このため、GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)つや消しを屋根にご使用頂く場合には、この点を十分ご配慮の上ご使用願います。

11.防腐・防蟻処理木材との長期接觸による腐食の防止について

- 防腐・防蟻処理(主に銅系の薬剤)を使用した木材や合板は、めっき鋼板や塗装鋼板の耐食性に影響をおぼしますので、防腐・防蟻処理を含む木材との接觸は避けて下さい。直接木材や合板に接觸する部分(軒下、けらば、棊合板、水切り、降り棊、谷部、目地等)には絶縁用下地材(ルーフィング材またはブチルテープ等)をご使用下さい。

12.メタリック色の使用について

●メタリック色は、光線の正反射が強い傾向にあります。そのため、僅かな材料の歪みや角度の違いによって見かけ上に明暗が生じ、色ムラ見えます。また、元々のコイルの製造方向に対し互い違いに成形・施工すると見え方に差異が生じる可能性があるため、同一方向に成形・施工されるようにご配慮下さい。

■ 保証内容

1.SELIOS Prime(セリオスプライム)のタイプ別の保証内容および期間

- GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)全タイプ
 - ・建築施工後最長25年間(目安:海岸から500m以遠)、材料の腐食による穴あきが無いこと。
 - ・建築施工後最長15年間(目安:海岸から2km以遠)、塗膜の変退色が一定の基準以下であること。
- ※1 A312 エランヴェール、A352 モスグリーン、A452 ネイビーブルー、A469 コットンブルー、A555 ブルーブルーは保証対象外。
- GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)つや消し(クリーン・クール・メタリッククリーン・メタリッククール/4タイプ)
 - ・建築施工後最長15年間(目安:海岸から2km以遠)、塗膜の剥れ剥がれの発生が一定の基準以下であること(切端面、加工部から発生した異常は対象外)。
- GLカラー-SELIOS Prime(セリオスプライム)エナメル(クリーン・クール/2タイプ)
 - ・建築施工後最長10年間(目安:海岸から2km以遠)、塗膜の剥れ剥がれの発生が一定の基準以下であること(切端面、加工部から発生した異常は対象外)。
- ※1 海岸からの距離や周辺環境により保証内容が異なる場合があります。保証には別途当社で定める条件があり、保証内容の詳細については当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。

2.保証条件

- 保証の対象は屋根および外壁などの建材とする。
- 適応地域は日本国内とし、適切な環境で使用されていること。(使用環境によって保証年数が変わる場合がある)
- お客様からの申請に基づき個別保証書を発行する。
- 塗膜保証に関する補償は、保証面(サービスコート面を除く)について適用する。
- 設計・施工・加工が適切に実施されていること。
- 保証開始日は建築施工完了日とする。但し、製品出荷後1年以上経過して施工された場合、出荷後半年を保証開始日とする。
- ※1 保証には別途当社で定める条件があり、保証内容の詳細については当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。
- ※2 個別保証書は大切に保管して下さい。苦情の申し立ての際は個別保証書をご提示下さい。

3.補償方法

- 施工者が消費者から瑕疵責任を問われ、それが材料に起因するものであれば、当社は施工業者に対して補修材料の支給または補修材料費の支給を行つ。
- ※1 保証内容に抵触するか否かの判断、補償内容についての決定は、当社が行う。
- ※2 補償の責務は保証の残余期間内に限る。

4.その他

- SELIOS Prime(セリオスプライム)の各種機能(遮熱、防汚、耐疵付き)は、測定値の一例もしくは製品特長であり、保証するものではない。

■ 免責事項

1.環境に関するもの

- 塗害、酸、アルカリなどの影響がある場合。
- 粉塵、金属粉末などが付着した場合。
- 湖沼、河川周辺など、常に水しぶきがかかる場合。
- 海岸線に近く、潮風やしぶきが掛かる場所および塩水、海塩粒子の影響を受ける場所。
- 火山灰の飛来する地域および火山・温泉地帯や絶えず腐食性ガスや腐食成分を含む水、蒸気を噴出している施設・工場および地域。
- 常に高温環境下にある工業用加熱炉等の近傍および燃焼ガス等の影響を受ける場所。
- 動物等の排泄物、砂、泥、有機物(土、落ち葉等)、農薬、切片、加工屑、粉塵などの堆積が起こる場所。
- 融雪剤・凍結防止剤の影響を受ける場合。
- 滑雪、落雪により塗膜が損傷した場合。
- 施工時に比べて環境が悪化した場合。

2.施工に関するもの

- 加工時、施工時に損傷が発生した場合。
- 防腐剤、防蟻処理剤を含む木材との接觸があつた場合。
- 葺工法毎に許容される屋根勾配を外れる場合。
- 切端面、端面、ボトル穴、釘穴、溶接部、現場加工部から派生する欠陥。
- ボルト、ビスなどの他部材との接觸、異種金属との組み合わせ使用に起因する欠陥。瓦、断熱材、木材その他の建築物に付随する物質より溶出する成分に起因する欠陥。
- 水が滞留する場所に発生する欠陥。

3.その他

- 天災地変、災害など、その他不可抗力による損傷が発生した場合。
- 成形前、施工後にかかわらず製品に与えられた外力、加工屑などの飛来による損傷があった場合。
- 雨掛かりしないため、雨水による洗浄効果が期待できない部分の欠陥。
- 補修塗装部の欠陥。
- 瑕疵を発見後、速やかに届け出がなされず、不具合を放置することによって生じた拡大損害。
- 建築物が保証書の発行を受けた当初の購入者から第三者へ譲渡された場合。
- 販売時実用化されていた技術では認識することが不可能な不具合。
- その他、当社の責によらない場合。

■ 保証対象外について

- SELIOS Prime(セリオスプライム)については、従来材と比較した機能の向上を製品特長としてうたったものであり、機能(遮熱、防汚、耐疵)を保証するものではありません。

■ 不適切な使用例

1.環境例

- 塗害、亜硫酸ガス、アルカリなどの影響がある場合。
- 鉄粉など付着した場合。
- 湖沼、河川などの周辺で常に水しぶきがかかる場合。
- 防腐剤、防蟻剤を含む木材との長期接觸があつた場合。
- 天災地変、災害など、その他不可抗力による損傷が発生した場合。
- 葺工法毎に許容される屋根勾配を無視した場合。

2.加工、施工例

- 施工後に外力、加工屑などの飛来による損傷があつた場合。
- 加工時、施工時に損傷が発生した場合。
- 防腐剤、防蟻剤を含む木材との接觸があつた場合。
- 天災地変、災害など、その他不可抗力による損傷が発生した場合。

■ 各種認定

国土交通大臣認定 不燃材料NM-8697

JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板)